

2015年12月21日

深圳事故令西氣東輸二線天然氣供應暫停 中華電力供電維持正常

中華電力有限公司（「中華電力」）昨日（12月20日）接獲通知，長達9,000公里的西氣東輸二線，輸送天然氣到港的其中一段喉管，在深圳塌泥事故中損毀，導致西氣東輸二線天然氣供港暫時中斷。中華電力已即時啟動應變安排，確保客戶可繼續享有穩定可靠供電服務。

據西氣東輸二線天然氣供應單位的資料，目前事故現場被全面封鎖，他們會配合地方政府，盡快展開搶修喉管工作。中華電力將與有關方面保持密切聯繫，了解事態發展，及作出適當的安排，務使供電服務不受影響。

目前中華電力的發電燃料組合主要包括天然氣、煤及核電，其中2015年天然氣佔整體燃料組合約百分之二十五。中華電力的天然氣分別來自西氣東輸二線及崖城氣田。根據2008年香港特區政府與中央政府簽署《能源合作諒解備忘錄》，西氣東輸二線為其中一個長遠供應香港天然氣的氣源。隨著崖城氣田枯竭，2013年開始向中華電力供氣的西氣東輸二線天然氣，現在是中華電力天然氣的主要供應來源。

為應付是次事故，中華電力已即時採取應變措施，包括使用青山發電廠的燃煤機組及調動廣州蓄能水電廠的發電容量，以現時用電量而言，中華電力有信心這些措施可確保供電穩定。

為配合政府增加天然氣發電的政策，中華電力將會繼續致力開拓其它氣源，保障天然氣長遠穩定供應，確保客戶的可靠供電服務。

關於中華電力有限公司

中華電力有限公司（「中華電力」）是香港公用事業公司，由在香港交易所上市的中電控股全資擁有，為亞洲規模最大的私營電力公司之一。中華電力在香港經營縱向式綜合電力業務，為供電地區範圍內590萬人提供高度可靠的電力供應及優質的客戶服務。

— 完 —

傳媒查詢，請聯絡：

中華電力有限公司

高級公共事務經理

陳碧筠小姐

電話: (852) 2678 4027

傳呼: (852) 7116 3131 A/C 8686

電郵: pikkwan@clp.com.hk